

Put in fietssuggestiestrook

Door bouwwerken in de Kasteelstraat was een diepe put in de fietssuggestiestrook zeer slecht voorlopig “hersteld”. Fietsers moesten deze put ontwijken, wat niet altijd eenvoudig of mogelijk was met tegenliggend autoverkeer. Bij duisternis kon de put zelfs niet opgemerkt worden.

De put bleef op deze wijze liggen en het leek er niet op dat een degelijke herstelling zou uitgevoerd worden. In de Kasteelstraat is nochtans een fietszone ...

Voor



Pas na onze melding werd de put (en ook het voetpad) beter hersteld.

Na

