



## Kruispunt Spoorweglaan met Kattebrug

De aansluiting van het wegdek van de Kattebrug op de Spoorweglaan is altijd uitgevoerd geweest met oneffen en verzonken kasseien. De Kattebrug zelf en de Spoorweglaan zijn evenwel beiden aangelegd met asfalt.

Die kasseistrook was zeer onaangenaam voor fietsers, en bovendien was er nog een verticale verhoging tussen de kasseien en de rijbaan van de Spoorweglaan.

### Voor



Bij de heraanleg van de parkeerplaatsen op de Spoorweglaan, waar de kasseien vervangen werden door waterdoorlatende grasdallen, is ook op het kruispunt de kasseistrook verwijderd en vervangen door vlak asfalt.

### Na



De overgang tussen Spoorweglaan en Kattebrug is nu heel wat comfortabeler voor fietsers.