

Opgevulde put, afgeschuinde hoek

Het “jaagpad” in Steendorp, naast de Warandestraat aan de kil, beschrijft een hoek van 90°. Het is niet gemakkelijk om deze hoek door te fietsen, zeker niet als er tegelijkertijd tegenliggers zijn. Bovendien is er een diepe put ontstaan in de binnenkant van die hoek. Dat kan een gevaar inhouden voor fietsers, vooral bij duisternis.

Voor



Op onze vraag is de put gevuld en de hoek afgeschuind met open tegels.

Na



Het is minder comfortabel dan asfalt om over te fietsen, maar waarschijnlijk is dit zo gedaan om de snelheid op deze hoek te temperen.