

Vervelende boomwortels uit fietsweg verwijderd

Het zogenaamde “jaagpad” achter het bedrijf Belgomine, met de Vlaamse Waterweg als wegbeheerder, vertoonde uitzonderlijk grote bulten en oneffenheden, waarschijnlijk veroorzaakt door boomwortels onder het asfalt.

Voor



Het werd gemeld, maar het heeft daarna toch nog meer dan een jaar geduurd alvorens deze oneffenheden verwijderd werden.

Na

